

## 【PKB-9シリーズについてお知らせ】

2009年9月15日

お客様各位

株式会社プラッツ  
福岡県大野城市仲畑2-8-28  
TEL:092-584-3433  
品質管理部 部長 宮崎 孝憲

謹啓 初秋の候 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はプラッツ製ベッドをお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が平成19年2月から平成21年6月にかけて製造・販売いたしました介護用ベッドPKB-9シリーズに於きまして、ご使用時にヘッド/フットボードが傾く不具合が発生いたしました。弊社といたしましては不具合に伴う事故等を未然に防止する為に、当該製品の点検を実施すると同時に予防処置として補強金具追加作業を実施させていただきたいと考えております。何卒ご協力、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

尚、点検、処置作業を迅速スムーズに実施させていただくために、はなはだ勝手なお願いではございますが、あらかじめ下記の対応窓口に対応日程等についてご相談賜りますようお願い申し上げます。

また当該製品に関しまして、ご不明な点がございましたら対応窓口へご連絡をお願い申し上げます。

【対応窓口】品質管理部アフターサービス課 フリーダイヤル 0120-77-3433

皆様には大変ご迷惑お掛けしますが、何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

今後とも、さらなる品質の向上を目指し、お客様からの信頼にお応えできるよう一層努力してまいります。末永くご愛顧たまわりますよう重ねてお願い申し上げます。

敬白

### 【対象機種】

在宅介護用電動ベッド


- ・PKB-9115/9120/9125/9135/9170/9180
- ・PKB-9115+11/9120+11/9125+11/9135+11/9170+11/9180+11
- ・PKB-9115+12/9120+12/9125+12/9135+12/9170+12/9180+12
- ・PKB-9215/9220/9225/9235/9270/9280
- ・PKB-9215+11/9220+11/9225+11/9235+11/9270+11/9280+11
- ・PKB-9215+12/9220+12/9225+12/9235+12/9270+12/9280+12

### 【販売時期】


2007年2月6日～2009年6月30日

### 【現象】

- ①: ヘッド/フットボードが左右上下に傾いている。



- ②: ヘッド/フットボード取り付けロックピンプレートの周りに変形や亀裂が生じている。



万一、上記の現象が確認された場合は弊社対応窓口までご連絡願います。